



KULDĪGAS NOVADA DOME

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 tālr. 63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

Kuldīgā

2016.gada 21.martā, Nr. 1.38/54

Interesētiem piegādātājiem

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija ir saņēmusi un izskatījusi ieinteresēto piegādātāju (turpmāk – Pretendentu) jautājumus Nr.138/1.38 un 139/1.38 par iepirkuma „Būvdarbu veikšana objektā “Meistaru ielas izbūve, Dārzniecības ielas un Siltumnīcu ielas rekonstrukcija Kuldīgā, Kuldīgas novadā” ar identifikācijas Nr. KNP/2016/20-K (turpmāk – Iepirkums) darbu apjomiem, sakarā ar ko sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem:

1. Jautājums:

Tehniskās specifikācijas punktā 5.3 – minēts pielietot trīssasu grunts stabilizācijas režģi TX160 un ir doti ģeorežģa parametri. Vairāki minētie parametri TX160 ģeorežģim neatbilst.

Lūdzu definējiet pareizos parametrus, kādiem ir jāatbilst projektā pielietotajam ģeorežģim!

Atbilde:

Jāpielieto ģeorežģis ar šādiem parametriem - no ekstrudētas polipropilēna loksnes perforēta un stiepta konstrukcija, ko veido daudzi sešstūri, starp kuriem ir vienādmalu trīsstūru formas atvērumi:

Īpašība	Testa metode	Īpašības mērvienība	Deklarētā vērtība	Pielaide
Radiālais sekantes stingums pie 0,5% pagarinājuma	TR 041 B.1	kN/m	390	-75
Radiālās sekantes stinguma attiecība	TR 041 B.1	-	0,80	-0,15
Savienojuma efektivitāte	TR 041 B.2	%	100	-10
Sešstūra izmērs	TR 041 B.4	mm	80	±4

2. Jautājums:

Nolikuma 3.pielikuma punkta Nr.8 "Kvalitātes garantijas un defektu novēršana" apakšpunktā Nr.8.3 minēts, ka "Garantijas laikā Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Darbu, materiālu defektus."

Būvuzņēmējs veicot karstā termoplasta uzklāšanas darbus uz brauktuves izmantojot plastikāta materiālu atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, attiecīgi augstākajām kvalitātes prasībām un ražotāja noteiktajām instrukcijām, tehnoloģiskajiem noteikumiem - tādējādi garantējot, ka izpildītais darbs un gala produkts atbilst vispārpieņemtām ekspluatācijas prasībām.

Uz brauktuves uzklātie karstā termoplasta horizontālie apzīmējumi ekspluatācijas gaitā tiek pakļauti nolietojumu pastiprinošiem ārējiem faktoriem (transportlīdzekļu riepu mehāniska iedarbība, ceļa virsmas tīrīšana ziemas periodā, u.c.), kā rezultātā horizontālajiem apzīmējumiem nodilums veidojas vietās kur novērojama pastiprināta uzbaušanas intensitāte un dažādi manevri (braukšanas trajektoriju neievērošana, uzsākšana, apstāšanās). Šāda veida nodilums ir paredzams un neizbēgams.

Lūdzu izskaidrot vai garantijas laika periodā nodiluši un daļēji nodiluši karstā termoplasta horizontālie apzīmējumi, kuri pēc to ekspluatācijas uzsākšanas pakļauti stipram nolietojumam ārējo apstākļu ietekmē, tiks uzskatīti par defektu?

Atbilde: Garantijas laika periodā nodiluši un daļēji nodiluši karstā termoplasta horizontālie apzīmējumi, kuri pēc to ekspluatācijas uzsākšanas pakļauti stipram nolietojumam ārējo apstākļu ietekmē netiks uzskatīti par defektiem.

Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Inese Ozola-Gūtpelca