

SIA „ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS”

Cēsu ielā 26 - 13, Rīgā, tel. Nr. 67379209, mob. tel. Nr. 29173009,
e pasts: inaracaunite@gmail.com, Reģ.Nr. 50003496771, būvkomersanta reģ.Nr. 0242-R

PASŪTĪTĀJS:	Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV 3301
PASŪTĪJUMA vai PROJEKTA NR:	287-01-2015
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:	Pelču pils
ADRESE:	Pelčos, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 6274 002 0163)
BŪVES GALVENĀS LIETOŠANAS VEIDS (ar cipariem un vārdiem):	1263 (skola)
BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA:	Uzmērījumi
MARKA:	
SĒJUMA NR./SĒJUMU SKAITS:	2/2
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:	valdes priekšsēdētāja Ināra Caunīte
IZPĒTES VADĪTĀJS:	Ināra Caunīte, sert.Nr. 10-0645
Kuldīgas novada būvvaldes arhīva reģistrācijas Nr.	Rīga - 2015

Sējuma saturs

Titullapa	1
Sējuma saturs	2-3
Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes sastāvs	4

Uzmērījuma rasējumi

Paskaidrojuma raksts – ēkas(ciktāl tas attiecas uz ēkas eksterjeru un norobežojošajām konstrukcijām) uzmērījums	6-9
---	-----

Fasādes un jumts

Ziemeļu fasāde	UR – 1	M 1:100	11
Austrumu fasāde	UR – 2	M 1:100	12
Dienvidu fasāde	UR – 3	M 1:100	13
Rietumu fasāde	UR – 4	M 1:100	14
Jumta plāns	UR – 5	M 1:100	15

Logi un ārdurvis

Cokola stāva logu specifikācija	UR – 6		17
Pirmā stāva logu specifikācija	UR – 7		18
Pirmā stāva logu specifikācija	UR – 8		19
Otrā stāva logu specifikācija	UR – 9		20
Otrā stāva logu specifikācija	UR – 10		21
Jumta stāva logu specifikācija	UR – 11		22
Ārdurvju specifikācija	UR – 12		23
Pagraba stāva logs L0 – 1	UR – 13	M 1:20	24
Pagraba stāva logs L0 – 2	UR – 14	M 1:20	25
Pagraba stāva logs L0 – 3	UR – 15	M 1:20	26
Pirmā stāva logs L1 – 1	UR – 16	M 1:20	27
Pirmā stāva logs L1 – 2	UR – 17	M 1:20	28
Pirmā stāva logs L1 – 3	UR – 18	M 1:20	29
Pirmā stāva logs L1 – 4	UR – 19	M 1:20	30
Pirmā stāva logs L1 – 5 (iekšējā vārtne)	UR – 20	M 1:20	31
Pirmā stāva logs L1 – 5 (ārējā vārtne)	UR – 21	M 1:20	32
Pirmā stāva logs L1 – 6	UR – 22	M 1:20	33
Pirmā stāva logs L1 – 7	UR – 23	M 1:20	34
Pirmā stāva logs L1 – 8	UR – 24	M 1:20	35
Pirmā stāva logs L1 – 9	UR – 25	M 1:20	36
Pirmā stāva logs L1 – 10	UR – 26	M 1:20	37
Otrā stāva logs L2 – 1	UR – 27	M 1:20	38
Otrā stāva logs L2 – 2	UR – 28	M 1:20	39
Otrā stāva logs L2 – 3	UR – 29	M 1:20	40
Otrā stāva logs L2 – 4	UR – 30	M 1:20	41
Otrā stāva logs L2 – 5	UR – 31	M 1:20	42
Otrā stāva logs L2 – 6	UR – 32	M 1:20	43
Otrā stāva logs L2 – 7	UR – 33	M 1:20	44
Jumta stāva logs L3 – 1	UR – 34	M 1:20	45
Jumta stāva logs L3 – 2	UR – 35	M 1:20	46
Jumta stāva logs L3 – 3	UR – 36	M 1:20	47

Cokola stāva ārdurvis D0 – 1Ā	UR – 37	M 1:20	48
Pirmā stāva ārdurvis D1 – 1Ā	UR – 38	M 1:20	49
Pirmā stāva ārdurvis D1 – 2Ā	UR – 39	M 1:20	50
Pirmā stāva ārdurvis D1 – 3Ā	UR – 40	M 1:20	51
Otrā stāva ārdurvis D2 – 1Ā (iekšējās vērtnes)	UR – 41	M 1:20	52
Otrā stāva ārdurvis D2 – 1Ā (ārējās vērtnes)	UR – 42	M 1:20	53
Otrā stāva ārdurvis D2 – 2Ā	UR – 43	M 1:20	54

Dienvidu kāpnes

Pagraba stāva plāna fragments. Dienvidu kāpņu paterepes plāns	UR – 44	M 1:100	56
Pirmā stāva plāna fragments. Dienvidu kāpņu plāns	UR – 45	M 1:20; 1:100	57
Pirmā stāva plāna fragments. Dienvidu kāpņu margu plāns	UR – 46	M 1:20; 1:100	58
Dienvidu fasādes fragments. Dienvidu kāpņu griezums 1 – 1	UR – 47	M 1:100	59
Dienvidu fasādes fragments. Dienvidu kāpņu griezums 2 – 2	UR – 48	M 1:100	60
Dienvidu fasādes fragments. Dienvidu kāpnes	UR – 49	M 1:20; 1:100	61
Dienvidu kāpnes. Rietumu, austrumu fasādes	UR – 50	M 1:100	62

Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes sastāvs.

1. sējums Vispārīgā daļa
 Pils vēstures izpēte
 Pils (ciktāl tas attiecas uz ēkas eksterjeru un norobežojošajām
 konstrukcijām) arhitektoniski mākslinieciskā izpēte – kultūrvēsturiskais
 novērtējums
2. sējums Pils (ciktāl tas attiecas uz ēkas eksterjeru un norobežojošajām
konstrukcijām) uzmērījumi

Uzmērījuma rasējumi

Paskaidrojuma raksts

Pelču pils uzmērījumu zīmējumi

Saskaņā ar Kuldīgas novada pašvaldības pasūtījumu sabiedrība ar ierobežotu atbildību *Arhitektes Ināras Caunītes birojs* laikā no 2015. gada februāra līdz 2015. gada maijam apsekoja Pelču pils ēku, Pelčos, Kuldīgas novadā (zemes gabala kadastra apzīmējums 6274 002 0163). Šajā ēkā iekārtotas Pelču speciālās internātskolas – attīstības centra mācību telpas.

Apsekošanas mērķis bija iegūt informāciju arhitektoniski mākslinieciskās izpētes atzinuma sastādīšanai.

Apsekošanā ietilpa ēkas (ciktāl tas attiecas uz ēkas eksterjeru un norobežojošajām konstrukcijām) fotofiksācija, uzmērīšana, arhitektoniski – mākslinieciskā inventarizācija un mākslinieciskās apdares izpēte.

Apsekošanas rezultāti atspoguļoti fotoattēlos, uzmērījuma zīmējumos un paskaidrojumu rakstos.

Šajā sējumā apkopoti Pelču pils ēkas (ciktāl tas attiecas uz ēkas eksterjeru un norobežojošajām konstrukcijām) uzmērījuma zīmējumi. Sējums izgatavots 4 (četros) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) eksemplārs paliks VKPAI arhīvā, 2 (divi) eksemplāri tiks nodoti pasūtītājam, bet 1 (viens) eksemplārs glabāsies pie šī sējuma sastādītāja un atradīsies SIA *Arhitektes Ināras Caunītes birojs* arhīvā.

Uzmērījuma rasējumos attēlota pašreizējā situācija objektā. Uzmērīšanas darbi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī acu mērījumus detaļām un vietām, kurām nebija iespējams piekļūt.

Uzmērījuma zīmējumu komplektā ietilpst visu pils fasāžu uzmērījuma zīmējumi un jumta plāna zīmējums. Šie zīmējumi izdrukāti mērogā 1 : 100.

Darbu gaitā apsekoti visi fasādēs esošie būvgaldniecības izstrādājumi – logi un ārdurvis.

Līdz šodienai saglabājusies lielākā daļa sākotnējo būvgaldniecības izstrādājumu, taču ne visi logi un arī ne visas ārdurvis bija pilnībā pieejamas uzmērīšanai.

Visas oriģinālās ārdurvis tika uzmērītas. Tām ārdurvīm, kuru vērtnes nav sākotnējās, norādīti tikai aplodas izmēri 'gaismā'. Ārdurvju uzmērījuma zīmējumi un ārdurvju tabula ar definētu katru durvju tipu, izmēriem un katru atsevišķo ārdurvju tehniskā stāvokļa raksturojumu ievietota šajā sējumā.

Ārdurvju tabulā lietoti šādi pieņemtie apzīmējumi:

D1-2ā, kur

1 – apzīmē stāvu, kurā atrodas durvis (šajā piemērā 1. stāvu),

2 - apzīmē attiecīgo durvju tipu,

ā – liecina, ka tās ir ārdurvis.

Vienlaikus tabulā dota vārdiska informācija par attiecīgo durvju atrašanās vietu.

Objektā sākotnējās vietās novērojamas 6 (sešas) dažādas ārdurvis, no tām divām durvīm – D0-1ā un D1-2ā zudušas oriģinālās vērtnes. Durvīm D1-2ā, kas no bij. svētku zāles ved uz dienvidu āra kāpņu terasi saglabājusies tikai aploda, virsgaisma un iekšējās vērtnes.

Rietumu flīģeļa rietumu fasādē esošo pagraba durvju D0-1ā vērtnes nav sākotnējās, oriģināla ir tikai durvju aploda.

Pārējās ārdurvis saglabājušās dažādā tehniskā stāvoklī. Vislabāk saglabājušās ir galvenās ieejas durvis, jo tās atrodas zem balkona un pasargātas no laika apstākļu kaitīgās ietekmes. Galvenās ārdurvis izgatavotas rāmja-pildīņa konstrukcijā no ozolkoka.

Visām oriģinālajām ārdurvīm saglabājusies sākotnējā durvju furnitūra – stobrviras ar stilizētiem dekoratīviem galiem, iebūvēti durvju vienas vērtnes aizvērta stāvokļa fiksatori. Galvenajām durvīm D1-1ā saglabājušies rokturi, kuri ir gana veci, bet, iespējams, tomēr nav sākotnējie. Saglabāties atslēgas mehānisms un noseglplāksnes (uzlikas), durvju virsgaismas logu aizgriežņu iebūvētie mehānismi. Virsgaismas logu aizgriežņu rokturi nav saglabājušies.

Ārdurvis D1-3ā tāpat kā pils galvenās ieejas durvis ir vienkārtas, jo tās ved vējtverī. Durvis izgatavotas no skuju koka. Durvīm no iekštelpas puses saglabāties oriģinālais āderējums. Tas izpildīts ļoti meistarīgi. Arī šīm durvīm saglabājusies rokturi, atslēgas mehānisms un uzlikas. Rokturi veci, bet, iespējams, ka nav sākotnējie.

Pārējām ārdurvīm rokturi un atslēgas mehānismi nav saglabājušies.

Ārdurvis D2-1ā ir durvis uz pils galvenajā fasādē esošo lielo balkonu. Tās ir dubultas divvērtņu durvis. Saglabājušās gan iekšējās no ozolkoka izgatavotās durvis, gan ārējās durvis, kas izgatavotas no skuju koka. Durvīm ir nelieli bojājumi, kā arī oriģinālās substances zudumi taču tās vēl arvien iespējams restaurēt. Durvīm zudis ārējo vērtņu noseglīstes metāla kapitelis. Visticamākais, ka tas bijis analogs durvju D2-2ā kapitelim – metāla lējums, pēc kura parauga iespējams izgatavot trūkstošo.

Ārdurvis D2-2ā ir durvis uz balkonu pils rietumu fasādē. Tās ir dubultas divvērtņu durvis, izgatavotas no skuju koka. Durvis nebija pieejamas pilnvērtīgai uzmērīšanai, jo tās netiek lietotas un ir aizskrūvētas. Durvju ārējā vērtne bija pieejama tikai izkāpjot pa blakus esošo otrā stāva logu. Iekšdurvis bija iespējams uzmērīt tikai no kāpņu telpas puses, jo arī iekšējās vērtnes ir aizskrūvētas.

Ārdurvis D0-2ā iebūvētas salīdzinoši nesenā pagātnē, līdz pagrabstāva (cokolstāva) grīdai paplašinot kādreizējo loga ailu.

Apsekojot Pelču pils fasādes konstatēts 23 (divdesmit trīs) atšķirīgi logu tipi. Atsevišķi no logiem izgatavoti vienā eksemplārā. Visi logi tika apsekoti un atšķirīgie logu tipi tika uzmērīti. Šajā sējumā ievietota logu tabula ar definētu katra loga tipu, izmēriem un katra atsevišķā loga tehniskā stāvokļa raksturojumu. Katra logu tipa uzmērījuma zīmējumi ievietoti sējumā.

Logu tipi atšķiras ar logu formu, logu rūšu skaitu, logu rūšu dalījumu, dekorējumu un arī ar logu konstrukciju. Visi pils galvenā stāva, otrā stāva logi izgatavoti kā futerlogi. Tiem ir divas vērtnes, ja skaitām virzienā no iekštelpas uz āru vai otrādi. Lielākā daļa pagrabstāva logu arī ir ar dubultām vērtnēm, bet to konstrukcija ir dažāda un atšķirīga no augšējo stāvu logu konstrukcijas. Bēniņu stāvā iebūvēti vienkārtas logi.

Logu tabulā lietoti šādi pieņemtie apzīmējumi:

L1-4-7, kur

1 – apzīmē stāvu, kurā atrodas logs (šajā piemērā 1. stāvu),

2 - apzīmē attiecīgo loga tipu,

7 – norāda, kurš attiecīgā tipa logs pēc kārtas uzskaitīts. Logu uzskaitē sāka pils galvenās - ziemeļu fasādes centrā un turpinās pa saules ceļu – uz austrumu fasādi, dienvidu fasādi un beidzas ziemeļu fasādes centrā.

Visgreznākie ir pils galvenā stāva logi. Lielākajai daļai no pirmā stāva logu ailām ir liektas (pusloka vai lēzena loka) pārsedzes un logu virsgaismas ir ar liektām aplodas un vērtņu rāmju augšējām detaļām. Visas otrā stāva logu ailes ir veidotas ar līmeniskām pārsedzēm un attiecīgi visi otrā stāva logi ir taisnstūra formas. Arī pagraba stāva logu ailes lielākoties ir ar līmeniskām pārsedzēm. Ar liektu pārsedzi ir tikai divu pagraba stāva logu ailes rietumu flīģeļa rietumu fasādē, kā arī logu ailes austrumu flīģelī zem erkeriem. Logi pils bēniņos ir ar taisnām pārsedzēm, bet mazajiem jumta logiem ir trīsstūra forma.

Visiem pils galvenā stāva un otrā stāvā logiem saglabājušās sākotnējās aplodas. Saglabājusies lielākā daļa oriģinālo logu vērtņu. Atsevišķi logi ir kritiskā tehniskā stāvoklī. Dažiem logiem sākotnējās vērtnes jau nomainītas – oriģinālās vērtnes aizstātas ar zemas kvalitātes izstrādājumiem. Jauno vērtņu rāmju profili atšķiras no oriģināla. Atsevišķām vērtnēm, mainot stiklojumu rūtīs iestrādātas papildus šproses, izveidojot no oriģinālā atšķirīgu rūšu daļījumu.

Domājams, ka arī pagraba stāva logu lielākā daļa ir sākotnēji izgatavotie. Pēc novērojumiem objektā nerodas pārliecība, ka logi jau reiz būtu mainīti. Ja arī tas jau reiz būtu noticis, tad pašlaik objektā esošie logi arī ir vismaz pusgadsimtu veci.

Sākotnēji izgatavotais logs saglabāties pils austrumu flīģeļa jumta ziemeļu slīpnē. Mazo jumta izbūvju logi līdz šodienai saglabājušies ar bojājumiem – zudušām šproses.

Pils galvenā stāva logi izgatavoti no diviem atšķirīgiem materiāliem – no skuju (priedes, egles) koka un no ozola. Logu ārējās daļas (aplodas un āra vērtnes) izgatavotas no priedes (egles), bet logu iekšējās vērtnes izgatavotas no ozola. To, vai tas tā bijis iecerēts, vai tikai tā sanācis, apgalvot nevar. Vien jāsaka, ka dīvaini, ka izturīgākais materiāls izmantots tur, kur tas nav pakļauts laika apstākļu kaitīgajai ietekmei. Dīvaini arī tas, ka smagākās iekšējās vērtnes iekarinātas apjoma ziņā ievērojami mazākās un, visticamākais, arī nestspējas ziņā vājākās virās. Iepriekš pieminētajos logu zīmējumos redzams, ka apjomīgākas viras bijušas paredzētas logu ārējām vērtnēm, taču zīmējumos nav norādes uz izgatavošanai nepieciešamo kokmateriālu izvēli.

Pils galvenā stāva logi aprīkoti ar koksnē iestrādātiem aizgriežņiem – katrai vērtnei ir divi vai vairāki aizgriežņi. Lielo logu vērtnēm ģeometriskās noturības stiprināšanai lietoti stūrīši – iekšējām vērtnēm tie ir izgatavoti no misiņa un uzlikti (uzskrūvēti), neiegremdējot koksnē, bet ārējām vērtnēm lietoti melnā metāla stūrīši, kuri iegremdēti koksnē.

Statņi pirmā stāva logu aplodās no ārpuses dekorēti ar koksnes griezumiem. Statņa bāze dekorēta ar papildus uzliku. Daļai statņu šī uzlika zudusi. Otrā stāva logu aplodas nav sadalītas ar statņiem. Logu vērtņu sadurvietu no ārpuses rotā ar kanelūrām dekorēta noseglīste. Noseglīstei ir kokā veidota bāze (cokols) un metālā veidots kapitēlis. Daļai logu zuduši metāla kapitēļi, bet daļai zudušas arī kokā veidotās noseglīstes cokola detaļas. Jumta izbūvju logu un pagraba logu vērtņu sadurvietu rotā tikai atturīgi profilēta līste.

Pielietotais stikls ir 3 mm biezs. Stikls loga rāmī iestrādāts uz linellās tepes, fiksēts ar nagliņām, stikla grope pēc tam aizķītēta.

Jāatzīmē, ka logu tehniskais stāvoklis ir visai bēdīgs. Logi nekopti un ļoti pāvīrši remontēti. Lielākajai logu vērtņu daļai trūkst aizgriežņu rokturu. Tie vai nu apzināti demontēti un kaut kur noglabāti (tādu informāciju gan neizdevās iegūt), vai arī vienkārši nozaudēti. Esošo rokturu uzskaitīšanai cilvēka roku pirkstu pietiek. Jāatzīst, ka rokturi bijuši kvalitatīvi, gaumīgi, ēkas iekštelpu apdares stilam atbilstoši izstrādājumi un to zudums ne tikai traucē logu apkopei, bet ievērojami mazina arī kopējo kultūrvēsturiskās vides kvalitāti. Pils pirmajā un otrajā stāvā logu aizgriežņu rokturi bijuši krāsaina metāla – misiņa ar ozola (melnozola) koksnes ielaidumu, pagraba stāvā līdzīgi, bet mazāki, izgatavoti tikai no metāla.

Logu iekšējās vērtnes ir labākā tehniskā stāvoklī. Vissliktākajā tehniskajā stāvoklī ir pils dienvidu fasādē esošo logu ārējās vērtnes un, iespējams, kāda no vērtnēm vairs nebūs atjaunojama un to vajadzēs izgatavot no jauna.

Neskatoties uz pieminētajiem oriģinālās substances zudumiem, pils logu kolekcija ir izcila.

Sējumā ievietotie būvgaldniecības izstrādājumu uzmērījuma zīmējumi var noderēt darba zīmējumu izstrādāšanai tajā gadījumā, kad būs nepieciešams izgatavot kādu durvju vai loga vērtni no jauna.

Uzmērījuma zīmējums izstrādāts vienam no attiecīgā tipa logiem. Arī viena tipa robežās katra loga individuālie izmēri objektā nedaudz atšķiras. Pirms darba zīmējumu izstrādāšanas kādai konkrētai loga vai durvju vērtni un šo būvgaldniecības izstrādājumu izgatavošanas attiecīgās aplodas gropes izmēri obligāti pārbaudāmi objektā.

2015. gada 21. maijā

Arhitekta

Ināra Caunīte

Fasādes un jumts

ZIEMEĻU FASĀDE M 1:100



Piezīmes:


- Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
- Par nosacīto atzīmi ± 0.00 pieņemta 1. stāva tīrās grīdas atzīme.
- Mēri doti milimetros, augstuma atzīmes relatīvas, dotas metros.
- Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
- Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pieņemtie apzīmējumi:

- Daļēji saglabāties apdares elements
- Zudis apdares elements / konstrukcija
- Logu marķējums

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Ziemeļu fasāde		
	Datums: 27.05.2015			
Projekētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 28 - 13 Rīga, LV 1012 Tāl. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com	Izpētes vad.: Ināra Caunīte			
Objekts: Pelču pils	Izstrādāja: Jānis Caunītis			
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322	Marka: UR	Mērogs: 1:100	Stadija: UZMĒRĪJUMS	
	Lapas izmērs: A2	Lapu sk.: Lapa:	UR-1	

AUSTRUMU FASĀDE M 1:100



- Piezīmes:**
- Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
 - Par nosacīto atzīmi ± 0.00 pieņemta 1. stāva tirās grīdas atzīme.
 - Mēri doti milimetros, augstuma atzīmes relatīvas, dotas metros.
 - Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
 - Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

- Pieņemtie apzīmējumi:**
- Daļēji saglabāties apdares elements
 - Zudis apdares elements / konstrukcija
 - Logu marķējums

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Austrumu fasāde		
	Datums: 27.05.2015			
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV-1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com	Izpētes vad.: Ināra Caunīte			
Objekts: Pelču pils	Izstrādāja: Jānis Caunītis			
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322	Marka: UR	Mērogs: 1:100	Stadija: UZMĒRĪJUMS	
	Lapas izmērs: A2	Lapu sk.: 	Lapa: UR-2	

DIENVIDU FASĀDE M 1:100



- Piezīmes:**
- Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
 - Par nosacīto atzīmi ± 0.00 pieņemta 1. stāva tirās grīdas atzīme.
 - Mēri doti milimetros, augstuma atzīmes relatīvas, dotas metros.
 - Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
 - Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

- Pieņemtie apzīmējumi:**
- Daļēji saglabājies apdars elements
 - Zudis apdars elements / konstrukcija
 - Logu marķējums

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Dienvidu fasāde	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 28 - 13 Rīga, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Jānis Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322	Marka: UR		Mērogs: 1:100
	Lapas izmērs: A2		Lapu sk.: Lapa: UR-3
		Stadija: UZMĒRĪJUMS	


RIETUMU FASĀDE M 1:100



- Piezīmes:**
- Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
 - Par nosacīto atzīmi ± 0.00 pieņemta 1. stāva tirās grīdas atzīme.
 - Mēri doti milimetros, augstuma atzīmes relatīvas, dotas metros.
 - Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
 - Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

- Pieņemtie apzīmējumi:**
- Daļēji saglabāties apdares elements
 - Zudis apdares elements / konstrukcija
 - Logu marķējums

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība ReĢ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Rietumu fasāde		
	Datums: 27.05.2015			
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" ReĢ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reĢ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte		
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Jānis Caunītis		
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Mērogs: 1:100	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Lapas izmērs: A2	Lapu sk.: 	Lapa: UR-4



Pieņemtie apzīmējumi:


- Lietus ūdens notekas.
- Lietus ūdens teknes sistēma, t.sk.: teknes, dzegas apmales un lāsenis ;
- Kores dakstiņi.
- Zuduši kores dakstiņi, uzstādīts skārds
- Cinkota skārda sateknes;
- Cinkota skārda jumta segums;
- "Holandes" tipa māla dakstiņu jumta segums;

- "Lodes" S veida māla dakstiņu jumta segums
- Jumta lūka, tās Nr.
- Logs jumta izbūvē, tā Nr.











Piezīmes:









- Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
- Par nosacīto atzīmi ± 0.00 pieņemta 1. stāva tīrās grīdas atzīme.
- Mēri doti milimetros, augstuma atzīmes relatīvas, dotas metros.
- Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
- Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.





Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Jumta plāns		
	Datums: 27.05.2015			
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 28 - 13 Rīgā, LV-1012 Tālrunis: 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte		
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Jānis Caunītis		
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novads LV-3322		Marka: UR	Mērogs: 1:100	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Lapas izmērs: A2	Lapu skaits: 1	Lapa: UR-5










Logi un ārdurvis






COKOLSTĀVA LOGU SPECIFIKĀCIJA			
Tips	Apzīmējums	Skice	Piezīmes
L0-1	L0-1-1 ziemeļu fasādes rietumu galā pirmais no rietumiem		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Ārējām un iekšējām apakšējām vērtnēm zudis šprossējums. Aplodā starp vērtnēm iemontēta koka līste, lai uzlabotu siltumpretestību.
	L0-1-2 ziemeļu fasādes rietumu galā otrais no rietumiem		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Ārējām apakšējām vērtnēm zudis šprossējums.
	L0-1-3 ziemeļu fasādes austrumu galā otrais no austrumiem		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās.
	L0-1-4 ziemeļu fasādes austrumu galā pirmais no austrumiem		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās.
	L0-1-5 austrumu fasādē pirmais no ziemeļiem		Aploda un āra vērtnes sākotnējās. No iekštelpas puses logs aizbūvēts, nav piekļuves.
	L0-1-6 austrumu fasādē otrais no ziemeļiem		Aploda un vērtnes sākotnējās. Apakšējām iekšējām un ārējām vērtnēm zudušas šproses.
	L0-1-7 dienvidu fasādē, austrumu galā pirmais šī tipa no austrumiem		Aploda sākotnējā. Iekšējā rietumu vērtne labota. Iekšējām vērtnēm jauna seglīste. Iekšējās augšējās vērtnes rāmja profils ar pārfalci.
	L0-1-8 dienvidu fasādē, austrumu galā otrais šī tipa no austrumiem		Aploda sākotnējā. Vērtnes ar dažādiem rāmja profiliem. Aplodā pa perimetru iemontēta koka līste siltumpretestības uzlabošanai.
	L0-1-9 dienvidu fasādē, pirmais no kāpnēm uz rietumiem		Aploda sākotnējā. Ārējās vērtnes sākotnējās, pakšējām vērtnēm zudis oriģinālais šprossējums. Visas iekšējās vērtnes zudušas.
	L0-1-10 dienvidu fasādē, rietumu galā trešais šī tipa no rietumiem		Aploda sākotnējā. Visas ārējās vērtnes sākotnējās, tām zudis oriģinālais šprossējums. Visas iekšējās vērtnes zudušas.

COKOLSTĀVA LOGU SPECIFIKĀCIJA			
Tips	Apzīmējums	Skice	Piezīmes
	L0-1-11 dienvidu fasādē, rietumu galā otrais šī tipa no rietumiem		Aploda sākotnējā. Ārējās vērtnes sākotnējās. Logs no iekštelpas puses aizbūvēts, nav piekļuves.
	L0-1-12 dienvidu fasādē, rietumu galā pirmais šī tipa no rietumiem		Aploda sākotnējā. Ārējās vērtnes sākotnējās. Iekšējā apakšējā A vērtne zudusi, otrai vērtnei nav stiklojuma.
	L0-1-13 ziemeļu fasādē, rietumu galā pirmais šī tipa no rietumiem		Aploda sākotnējā. Vērtnes sākotnējās. Ārējai apakšējai A vērtnei daļēji zudis stiklojums. Iekšējo vērtņu 7 rūtīm trūkst stiklu.
	L0-1-14 ziemeļu fasādē, rietumu galā otrais šī tipa no rietumiem		Aploda sākotnējā ar bojātu A malu. Vērtnes sākotnējās. Ārējai R vērtnei zudis šprossējums. Zudusi ārējā noseglīste. Zudusi iekšējā A vērtne.
	L0-1-15 ziemeļu fasādē, rietumu galā trešais šī tipa no rietumiem		Aploda sākotnējā. Vērtnes sākotnējās. Ārējai apakšējai A v. šprossējums zudis pilnībā, R v. - daļēji. Šprossējums apakš. v. atšķiras no L0-1-14. Zudusi ārējā noseglīste. Zudušas iekšējās apakšējās vērtnes.
	L0-1-16 ziemeļu fasādē, rietumu galā ceturtais šī tipa no rietumiem		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Ārējai apakšējai A v. šprossējums zudis pilnībā, R v. - daļēji. Šprossējums apakš. v. atšķiras no L0-1-14. Viens iekšējais stikls sasists.
L0-2	L0-2-1 austrumu fasādē zem erkera		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Ārējām un iekšējām vērtnēm daļēji zudis šprossējums.
	L0-2-2 dienvidu fasādē zem erkera		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Ārējām un iekšējām vērtnēm zudis šprossējums.

COKOLSTĀVA LOGU SPECIFIKĀCIJA			
Tips	Apzīmējums	Skice	Piezīmes
	L0-2-3 rietumu fasādē otrais no ziemeļiem		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Ārējai D vērtnei daļēji zudis šprossējums. Iekšējā D vērtne zudusi, Z vērtnes viena rūts bez stikla.
	L0-2-4 rietumu fasādē pirmais no ziemeļiem		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Ārējai Z vērtnei pilnībā zudis šprossējums. Zudusi iekšējā Z vērtne.
	L0-3-1 rietumu fasādes centrā uz dienvidiem		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Logs aizskrūvēts, nav piekļuves.
	L0-3-1 rietumu fasādes centrā uz ziemeļiem		Aploda sākotnējā. Vērtnēm dažādi profili. Logs aizskrūvēts, nav piekļuves.








Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Cokola stāva logu specifikācija	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Mērogs: b/m
		Lapas izmērs: A3	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Lapu sk.: 43	Lapa: UR-6






PIRMĀ STĀVA LOGU SPECIFIKĀCIJA			
Tips	Apzīmējums	Skice	Piezīmes
L1-1	L1-1-1 ziemeļu fasādē, dežuranta kabinetā		Aploda sākotnējā. Oriģinālās vērtnes. Ārējās apakšējās A vērtnes augšējais apaļais stūris bojāts.
	L1-1-2 ziemeļu fasādē kāpnēs pie galvenās ieejas		Aploda sākotnējā. Oriģinālās vērtnes.
L1-2	L1-2-1 austrumu fasādē, erkerī		Aploda sākotnējā. Oriģinālās vērtnes. Ārējās apakšējās vērtnes ar šposmē sadalītas 2 nevienādās daļās.
	L1-2-2 dienvidu fasādē, erkerī		Aploda sākotnējā. Oriģinālās vērtnes. Ārējā apakšējā R vērtne ar šprosi sadalītas 2 nevienādās daļās.
L1-3	L1-3-1 dienvidu fasādē, lielajā zālē uz austrumiem no ārdurvīm		Aploda sākotnējā. Oriģinālās vērtnes, izņemot iekšējo A vērtni -tā jauna. Ārējai apakšējai A vērtnei stikls stīķēts, iekšējai A vērtnei stīķa vietā jauna šprose, iekšējai R vērtnei stikls stīķēts. Iekšējām apakšējām v. misiņa stūrīši demontēti.
	L1-3-2 dienvidu fasādē, lielajā zālē uz rietumiem no ārdurvīm		Aploda sākotnējā. Saglabājušās visas oriģinālās vērtnes. Ārējai apakšējai A vērtnei stikls stīķēts, iekšējai A vērtnei stīķa vietā jauna šprose, iekšējai R vērtnei stikls stīķēts. Iekšējām apakšējām v. misiņa stūrīši demontēti.
L1-4	L1-4-1 ziemeļu fasādē pirmais no šī tipa uz austrumiem no galvenās ieejas		Aploda sākotnējā. Saglabājušās visas oriģinālās vērtnes. Ārējā vidējā v. un A v. ar jaunu šprosi sadalīta 2 daļās. Iekšējā vid. v. sadalīta 4 daļās.


PIRMĀ STĀVA LOGU SPECIFIKĀCIJA			
Tips	Apzīmējums	Skice	Piezīmes
	L1-4-2 ziemeļu fasādē otrais no šī tipa uz austrumiem no galvenās ieejas		Aploda sākotnējā. Saglabājušās visas oriģinālās vērtnes. Ārējā vidējā v. ar jaunu šprosi sadalītas 2 daļās.
	L1-4-3 austrumu fasādē pirmais no šī tipa no ziemeļiem		Aploda sākotnējā. Saglabājušās visas oriģinālās vērtnes. Ārējās un iekšējās vidējās v. ar jaunu šprosi sadalītas 2 daļās.
	L1-4-4 austrumu fasādē otrais no šī tipa no ziemeļiem		Aploda sākotnējā. Saglabājušās visas oriģinālās vērtnes. Visas ārējās v. ar jaunām šposmē sadalītas 2 daļās.
	L1-4-5 dienvidu fasādē pirmais no šī tipa no austrumiem		Aploda sākotnējā. Vērtnes sākotnējās, izņemot ārējo ap. vidējo un iekš. ap. A vērtni. Ārējai vid. v. stikls dalīts 3 daļās. Iekšējām apakšējām v. misiņa stūrīši demontēti. Āra statņu bāzes bojātas.
	L1-4-6 dienvidu fasādē otrais no šī tipa no austrumiem		Aploda sākotnējā. Saglabājušās visas oriģinālās vērtnes. Ārējai un iekšējai vidējai apakšējai vērtnei stikla stīķējuma vietā 2 jaunas šproses, iekšējai A vērtnei stikls saplēsts. Iekšējām apakšējām v. misiņa stūrīši demontēti.

PIRMĀ STĀVA LOGU SPECIFIKĀCIJA			
Tips	Apzīmējums	Skice	Piezīmes
	L1-4-7 dienvidu fasādē trešais no šī tipa no austrumiem		Aploda sākotnējā. Vērtnes sākotnējās. Ārējai apakšējai R vērtnei un vidējai v. stikla stīķa vietā jauna šprose, iekšējai A vērtnei stikls saplēsts. Iekšējām ap. v. misiņa stūrīši demontēti. Āra statņiem zudušas dekoratīvās koka bāzes.
	L1-4-8 dienvidu fasādē ceturtais no šī tipa no austrumiem		Aploda sākotnējā. Vērtnes sākotnējās. Ārējai apakšējai vidējai v. stikla stīķa vietā jauna šprose. Iekšējām ap. v. misiņa stūrīši demontēti. Vienam āra statņim zudusi dekoratīvā koka bāze.
	L1-4-9 rietumu fasādē skolotāju istabas priekšelpā		Aploda sākotnējā. Saglabājušās ārējās oriģinālās vērtnes. Iekšējās vērtnes visas jaunas, izgatavotas no priedes, rāmja profils atšķirīgs. Abas vidējās vērtnes sadalītas 3 daļās. Logs aizskrūvēts. Āra statņiem zudušas dekorat. koka bāzes.
	L1-4-10 ziemeļu fasādē pirmais no rietumiem		Aploda sākotnējā. Saglabājušās ārējās oriģinālās vērtnes. Iekšējās apakšējās vērtnes visas jaunas, izgatavotas no priedes, rāmja profils atšķirīgs. Abas vidējās vērtnes ar jaunām šposmē sadalītas 3 daļās. Logs aizskrūvēts.
	L1-4-11 ziemeļu fasādē otrais no rietumiem		Aploda sākotnējā. Saglabājušās ārējās oriģinālās vērtnes. Iekšējās apakšējās vērtnes visas jaunas, izgatavotas no priedes, rāmja profils atšķirīgs. Abas vidējās vērtnes ar jaunām šposmē sadalītas 3 daļās. Logs aizskrūvēts.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Pirmā stāva logu specifikācija	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu iela 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Stādija: UZMĒRĪJUMS
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 43
		Lapa: UR-7	

PIRMĀ STĀVA LOGU SPECIFIKĀCIJA			
Tips	Apzīmējums	Skice	Piezīmes
L1-5	L1-5 ziemeļu fasādē skolotāju istabā		Aploda sākotnējā. Vērtnes sākotnējās. Iekšējā apakšējā R vērtne jauna, izgatavota no priedes, rāmja profils atšķirīgs. Abas vidējās vērtnes ar jaunām šprosēm sadalītas 3 daļās, R v. - 2 daļās. Logs daļēji aizskrūvēts.
L1-6	L1-6-1 rietumu fasādē, pirmais no dienvidiem		Aploda sākotnējā. Vērtnes sākotnējās. Ārējai apakšējai D v. stikls stiķēts. Āra noseglīstei zudusi dekoratīvā koka bāze. Iekšējām apakšējām vērtnēm rāmja apakšējās daļas stipri bojātas. Logs aizskrūvēts.
	L1-6-2 rietumu fasādē, skolotāju istabā		Aploda sākotnējā. Vērtnes, izņemot ārējās apakšējās, ir sākotnējās. Jaunajām vērtnēm atšķirīgs rāmja profils. Āra noseglīste atšķirīga.
	L1-6-3 rietumu fasādē, skolotāju istabā		Aploda sākotnējā. Vērtnes, izņemot ārējās apakšējās, ir sākotnējās. Jaunajām vērtnēm atšķirīgs rāmja profils. Āra noseglīste atšķirīga.
L1-7	L1-7-1 ziemeļu fasādes austrumu galā, pirmais no rietumiem		Aploda sākotnējā. Saglabājušās oriģinālās vērtnes, izņemot iekšējo apakšējo - tā nomainīta. Āderētā ārējā vērtne pārkrāsota balta, daļēji pārkrāsota arī aploda. Iekšējā augšējā ozola vērtne arī pārkrāsota, ārējā vērtne un daļa aplodas vēl ar oriģinālo āderējumu.
	L1-7-2 ziemeļu fasādes austrumu galā, otrais no rietumiem		Aploda sākotnējā. Saglabājušās oriģinālās vērtnes, izņemot iekšējo apakšējo - tā nomainīta. Āderētā ārējā vērtne pārkrāsota balta, daļēji pārkrāsota arī aploda. Iekšējā augšējā ozola vērtne arī pārkrāsota, ārējā vērtne un daļa aplodas vēl ar oriģinālo āderējumu.
	L1-7-3 dienvidu fasādes rietumu galā, otrais no rietumiem		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Ārējā apakšējā vērtne ar jaunām šprosēm sadalīta 3 daļās. Iekšējai apakšējai vērtnei stikls stiķēts. Logs aizskrūvēts. Āderējums aizkrāsots ar baltu krāsu.

PIRMĀ STĀVA LOGU SPECIFIKĀCIJA			
Tips	Apzīmējums	Skice	Piezīmes
	L1-7-4 dienvidu fasādes rietumu galā, pirmais no rietumiem		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Ārējā apakšējā vērtne ar jaunām šprosēm sadalīta 3 daļās. Āderējums aizkrāsots ar baltu krāsu.
L1-8	L1-8-1 rietumu fasādē uz dienvidiem no ieejas kāpnēs		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes, izņemot iekšējo apakšējo, sākotnējās. Logs aizskrūvēts.
	L1-8-2 rietumu fasādē uz ziemeļiem no ieejas kāpnēs		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes, izņemot ārējo apakšējo, sākotnējās. Logs aizskrūvēts.
L1-9	L1-9-1 pirmais no ziemeļiem austrumu fasādē, kāpnēs zemāk		Aploda sākotnējā. Saglabājušās oriģinālās vērtnes. Logs aizskrūvēts. Ārējai vērtnei zudusi viena šprose.
	L1-9-2 otrais no ziemeļiem austrumu fasādē, kāpnēs zemāk		Aploda sākotnējā. Saglabājušās oriģinālās vērtnes.

PIRMĀ STĀVA LOGU SPECIFIKĀCIJA			
Tips	Apzīmējums	Skice	Piezīmes
L1-10	L1-10 austrumu fasādes ziemeļu malā, kāpnēs augstāk		Aploda sākotnējā. Saglabājušās visas oriģinālās vērtnes. Logs aizskrūvēts. Iekšējām apakšējām vērtnēm no iekštelpas puses pieskrūvētas koka līstes (4 gab katrai).











Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Pirmā stāva logu specifikācija	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 43
		Lapa: UR-8	









OTRĀ STĀVA LOGU SPECIFIKĀCIJA			
Tips	Apzīmējums	Skice	Piezīmes
L2-1	L2-1-1 ziemeļu fasādē, uz rietumiem no balkona durvīm		Aploda sākotnējā. Iekšējās apakšējās vērtnes jaunas, pārējās vērtnes sākotnējās. Ārējai R vērtnei stikls saplēsts.
	L2-1-2 ziemeļu fasādē, uz austrumiem no balkona durvīm (kāpnēs)		Aploda sākotnējā. Iekšējās apakšējās vērtnes un ārējā R vērtne jauna, pārējās vērtnes sākotnējās. Ārējās vērtnēs iebūvēta 'vitrāža'.
	L2-1-3 dienvidu fasādē, zāles austrumu (skatuves) galā		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Ārējai noseglīstei zudis metāla kapitelis un koka bāze. Logs aizskrūvēts.
	L2-1-4 dienvidu fasādē, zāles vidū		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Ārējai noseglīstei zudis metāla kapitelis un koka bāze. Iekšējai R vērtnei stikls saplēsts.
	L2-1-5 dienvidu fasādē, zāles rietumu galā		Aploda sākotnējā. Ārējās vērtnes sākotnējās. Āra noseglīstei zudusi bāze. Visas iekšējās vērtnes nomainītas.
L2-2	L2-2-1 ziemeļu fasādes rietumu galā		Aploda sākotnējā. Iekšējās apakšējās vērtnes jaunas, pārējās vērtnes sākotnējās. Logs aizskrūvēts.
	L2-2-2 austrumu fasādē pirmais šī tipa no ziemeļiem		Aploda sākotnējā. Iekšējās apakšējās vērtnes jaunas, pārējās vērtnes sākotnējās. Logs aizskrūvēts.
	L2-2-3 austrumu fasādē otrais šī tipa no ziemeļiem		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Iekšējām un ārējām vērtnēm jaunas iekšējās noseglīstes.
	L2-2-4 austrumu fasādē trešais šī tipa no ziemeļiem		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Iekšējām un ārējām vērtnēm nomainītas iekšējās noseglīstes. Logs aizskrūvēts.
	L2-2-5 austrumu fasādē ceturtais šī tipa no ziemeļiem		Aploda sākotnējā. Iekšējās apakšējās vērtnes jauna, pārējās - sākotnējās. Āra noseglīstei zudusi bāze. Āra D vērtnei stikls stīķēts.

OTRĀ STĀVA LOGU SPECIFIKĀCIJA			
Tips	Apzīmējums	Skice	Piezīmes
	L2-2-6 austrumu fasādē piektais no ziemeļiem		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās.
	L2-2-7 austrumu fasādē sestais no ziemeļiem		Aploda sākotnējā. Iekšējās vērtnes jaunas, ārējās vērtnes sākotnējās - ļoti sliktā stāvoklī. Ārējām vērtnēm zudusi noseglīste ar metāla kapiteli un koka bāzi. Logs aizskrūvēts.
	L2-2-8 dienvidu fasādes austrumu galā		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Logs aizskrūvēts.
	L2-2-9 ziemeļu fasādes rietumu galā		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Logs aizskrūvēts.
L2-3	L2-3-1 ziemeļu fasādē pirmais uz austrumiem no centrālā rīzalīta		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Iekšējā apakšējā vērtne ar jaunu šprosi sadalīta uz pusēm. Logs aizskrūvēts.
	L2-3-2 ziemeļu fasādē otrais uz austrumiem no centrālā rīzalīta		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Iekšējā apakšējā vērtne ar jaunu šprosi sadalīta uz pusēm.
	L2-3-3 ziemeļu fasādē trešais uz austrumiem no centrālā rīzalīta		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Ārējās vērtnes aizskrūvētas.
	L2-3-4 ziemeļu fasādē ceturtais uz austrumiem no centrālā rīzalīta		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Iekšējā apakšējā vērtne ar jaunu šprosi sadalīta uz pusēm.

OTRĀ STĀVA LOGU SPECIFIKĀCIJA			
Tips	Apzīmējums	Skice	Piezīmes
	L2-3-5 dienvidu fasādē pirmais šī tipa no austrumiem		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās, izņemot iekšējo apakšējo vērtni, kas jauna. Ārējās vērtnes aizskrūvētas.
	L2-3-6 dienvidu fasādē otrais šī tipa no austrumiem		Aploda sākotnējā. Iekšējā apakšējā vērtne jauna, pārējās vērtnes sākotnējās. Ārējā apakšējā vērtne ar jaunu šprosi sadalīta uz pusēm. Logs aizskrūvēts.
	L2-3-7 dienvidu fasādē trešais šī tipa no austrumiem		Aploda sākotnējā. Iekšējās vērtnes zudušas, ārējās vērtnes sākotnējās. Ārējai apakšējai vērtnei stikls stīķēts. Vērtnes aizskrūvētas.
	L2-3-8 dienvidu fasādē ceturtais šī tipa no austrumiem		Aploda sākotnējā. Iekšējā apakšējā vērtne jauna, pārējās vērtnes sākotnējās. Ārējā un iekšējā apakšējā vērtne ar jaunu šprosi sadalīta uz pusēm. Logs aizskrūvēts.
	L2-3-9 dienvidu fasādē ceturtais šī tipa no rietumiem		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Logs aizskrūvēts.
	L2-3-10 dienvidu fasādē trešais šī tipa no rietumiem		Aploda sākotnējā. Iekšējā apakšējā vērtne ar jaunu šprosi sadalīta uz pusēm. Arī ārējā vērtne sadalīta ar jaunu šprosi uz pusēm. Logs aizskrūvēts.
	L2-3-11 dienvidu fasādē otrais šī tipa no rietumiem		Aploda sākotnējā. Apakšējā iekšējā vērtne jauna. Abas apakšējās vērtnes dalītas uz pusēm ar jaunām šposmēm. Logs aizskrūvēts.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtītāja Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Otrā stāva logu specifikācija	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 43 Lapa: UR-9

OTRĀ STĀVA LOGU SPECIFIKĀCIJA			
Tips	Apzīmējums	Skice	Piezīmes
	L2-3-12 dienvidu fasādē pirmais šī tipa no rietumiem		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Logs aizskrūvēts.
	L2-3-13 rietumu fasādes centrā, dienvidu pusē		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Ārējā apakšējā vērtne ar jaunu šprosi sadalīta uz pusēm. Logs aizskrūvēts.
	L2-3-14 rietumu fasādes centrā, ziemeļu pusē		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Logs aizskrūvēts.
	L2-3-15 ziemeļu fasādē pirmais šī tipa no rietumiem		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās.
	L2-3-16 ziemeļu fasādē otrais šī tipa no rietumiem		Aploda sākotnējā. Ārējā apakšējā vērtne jauna, pārējās vērtnes sākotnējās.
	L2-3-17 ziemeļu fasādē trešais šī tipa no rietumiem		Aploda sākotnējā. Iekšējā apakšējā vērtne jauna, ar šprosi sadalīta uz pusēm, pārējās vērtnes sākotnējās.
	L2-3-18 ziemeļu fasādē ceturtais šī tipa no rietumiem		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās.
L2-4	L2-4-1 ziemeļu fasādē otrais šī tipa no austrumiem		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Oriģinālais āderējums daļēji (no telpas puses) pārkrāsots ar balto krāsu.
	L2-4-2 ziemeļu fasādē pirmais šī tipa no austrumiem		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Apakšējā iekšējā vērtne zudusi. Oriģinālais āderējums daļēji (telpas pusē) pārkrāsots ar baltu krāsu.
	L2-4-3 dienvidu fasādē pirmais šī tipa no austrumiem		Aploda sākotnējā. Iekšējā apakšējā vērtne jauna, pārējās vērtnes sākotnējās. Logs aizskrūvēts.

OTRĀ STĀVA LOGU SPECIFIKĀCIJA			
Tips	Apzīmējums	Skice	Piezīmes
L2-4	L2-4-4 dienvidu fasādē otrais šī tipa no austrumiem		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Logs aizskrūvēts.
	L2-4-5 dienvidu fasādē otrais šī tipa no rietumiem		Aploda sākotnējā. Vērtnes sākotnējās. Logs aizskrūvēts.
	L2-4-6 dienvidu fasādē pirmais šī tipa no rietumiem		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Logs aizskrūvēts.
	L2-4-7 ziemeļu fasādes rietumu galā pirmais šī tipa no rietumiem		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Logs aizskrūvēts.
	L2-4-8 ziemeļu fasādes rietumu galā otrais šī tipa no rietumiem		Aploda sākotnējā. Visas vērtnes sākotnējās. Logs aizskrūvēts.
L2-5	L2-5-1 rietumu fasādē pirmais šī tipa no dienvidiem		Aploda sākotnējā. Iekšējā apakšējā vērtne jauna, pārējās vērtnes sākotnējās. Ārējai apakšējai vērtnei stikls saplēsts. Āra vērtnes aizskrūvētas.
	L2-5-2 rietumu fasādē otrais šī tipa no dienvidiem		Aploda sākotnējā. Iekšējā apakšējā vērtne jauna, pārējās vērtnes sākotnējās. Logam saglabājies oriģinālais krāsojums - āderējums.
L2-6	L2-6-1 rietumu fasādē pirmais šī tipa no dienvidiem		Aploda sākotnējā. Iekšējās apakšējās vērtnes jaunas, pārējās vērtnes sākotnējās. Logs aizskrūvēts. Ārējai noseglīstei zudis metāla kapitelis un koka bāze.

OTRĀ STĀVA LOGU SPECIFIKĀCIJA			
Tips	Apzīmējums	Skice	Piezīmes
	L2-6-2 rietumu fasādē otrais šī tipa no dienvidiem		Aploda sākotnējā. Iekšējās apakšējās vērtnes jaunas, pārējās vērtnes sākotnējās. Ārējai noseglīstei zudis metāla kapitelis un koka bāze.
	L2-6-3 rietumu fasādē trešais šī tipa no dienvidiem		Aploda sākotnējā. Iekšējās apakšējās vērtnes jaunas. Ārējās vērtnes sākotnējās, āra noseglīstei zudusi bāze. Logs aizskrūvēts.
L2-7	L2-7-1 austrumu fasādē pirmais šī tipa no ziemeļiem		Aploda sākotnējā. Iekšējā apakšējā vērtne jauna, pārējās vērtnes sākotnējās. Aplodai un āra vērtnēm saglabājies āderējums, iekšējās vērtnes pārkrāsotas (?) āderējuma pamatonī. Logs aizskrūvēts.
	L2-7-2 austrumu fasādē otrais šī tipa no ziemeļiem		Aploda sākotnējā. Iekšējā apakšējā vērtne jauna, pārējās vērtnes sākotnējās. Aplodai un āra vērtnēm saglabājies āderējums, iekšējās vērtnes pārkrāsotas (?) āderējuma pamatonī. Logs aizskrūvēts.



Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Otrā stāva logu specifikācija	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Lapas izmērs: A3	Lapa: UR-10




JUMTA STĀVA LOGU SPECIFIKĀCIJA			
Tips	Apzīmējums	Skice	Piezīmes
L3-1	L3-1-1 ziemeļu fasādē centrālajā rīzalītā pirmais no rietumiem		Vērtne un aploda sākotnējā.
	L3-1-2 ziemeļu fasādē centrālajā rīzalītā otrais no rietumiem		Aploda sākotnējā. Vērtne nomainīta.
	L3-1-3 ziemeļu fasādē centrālajā rīzalītā trešais no rietumiem		Aploda sākotnējā. Vērtne nomainīta.
	L3-1-4 ziemeļu fasādē centrālajā rīzalītā ceturtais no rietumiem		Vērtne un aploda sākotnējā.
	L3-1-5 ziemeļu fasādē centrālajā rīzalītā piektais no rietumiem		Aploda sākotnējā. Vērtne nomainīta.
	L3-1-6 ziemeļu fasādē centrālajā rīzalītā sestais no rietumiem		Aploda sākotnējā. Vērtne nomainīta.
	L3-1-7 dienvidu fasādē centrālajā rīzalītā pirmais no austrumiem		Vērtne un aploda sākotnējā.
	L3-1-8 dienvidu fasādē centrālajā rīzalītā pirmais no austrumiem		Aploda sākotnējā. Vērtne nomainīta.
	L3-1-9 dienvidu fasādē centrālajā rīzalītā pirmais no austrumiem		Aploda sākotnējā. Vērtne nomainīta.
	L3-1-10 dienvidu fasādē centrālajā rīzalītā pirmais no austrumiem		Aploda sākotnējā. Vērtne nomainīta.



JUMTA STĀVA LOGU SPECIFIKĀCIJA			
Tips	Apzīmējums	Skice	Piezīmes
	L3-1-11 dienvidu fasādē centrālajā rīzalītā pirmais no austrumiem		Aploda sākotnējā. Vērtne nomainīta.
	L3-1-12 dienvidu fasādē centrālajā rīzalītā pirmais no austrumiem		Aploda sākotnējā. Vērtne nomainīta.
	L3-2-1 ziemeļu fasādes rietumu galā		Aploda un vērtnes sākotnējās.
	L3-2-2 ziemeļu fasādes austrumu galā		Aploda un vērtnes sākotnējās.
L3-2	L3-2-1 ziemeļu fasādes rietumu galā		Aploda un vērtnes sākotnējās.
	L3-2-2 ziemeļu fasādes austrumu galā		Aploda un vērtnes sākotnējās.
	L3-2-3 dienvidu fasādes austrumu galā		Aploda un vērtnes nomainītas.
	L3-2-4 dienvidu fasādes rietumu galā		Aploda sākotnējā, vērtnes nomainītas.
L3-3	L3-3-1 ziemeļu fasādē pirmais no rietumu gala		Aploda un vērtne sākotnējā. Vērtnei zudušas šproses.
	L3-3-2 ziemeļu fasādē otrais no rietumu gala		Aploda un vērtne sākotnējā. Vērtnei zudušas šproses.

JUMTA STĀVA LOGU SPECIFIKĀCIJA			
Tips	Apzīmējums	Skice	Piezīmes
	L3-3-3 ziemeļu fasādē otrais no austrumu gala		Aploda un vērtne sākotnējā. Vērtnei zudušas šproses.
	L3-3-4 ziemeļu fasādē pirmais no austrumu gala		Aploda un vērtne sākotnējā. Šproses saglabājušās.
	L3-3-5 dienvidu fasādē pirmais no austrumu gala		Aploda un vērtne sākotnējā. Vērtnei zudušas šproses.
	L3-3-6 dienvidu fasādē otrais no austrumu gala		Aploda un vērtne sākotnējā. Šproses saglabājušās.
	L3-3-7 dienvidu fasādē otrais no rietumu gala		Aploda un vērtne sākotnējā. Vērtnei zudušas šproses.
	L3-3-8 dienvidu fasādē pirmais no rietumu gala		Aploda un vērtne sākotnējā. Šproses saglabājušās.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Jumta stāva logu specifikācija	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Mērogs: b/m	Lapa: UR-11
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 43

COKOLSTĀVA ĀRDURVJU SPECIFIKĀCIJA		
Apzīmējums	Skice	Piezīmes
D0 - 1ā austrumu fasādē		Kādreizējā loga vietā iebūvēta jauna aploda un vērtnes - stiklotas koka pildiņu durvis - viena vērtne un virsgaisma.
D0 - 2ā rietumu fasādē		Divviru durvis. Aploda sākotnējā. Vērtnes nomainītas.


PIRMĀ STĀVA ĀRDURVJU SPECIFIKĀCIJA		
Apzīmējums	Skice	Piezīmes
D1 - 1ā ziemeļu fasādē		Aploda un vērtnes sākotnējās. Durvis tikai vienā kārtā, iekšdurvju nav bijis. Durvis izgatavotas no ozola koka. Ārpuse vairākkārtīgi pārkrāsota, iekšpuse tumši beicēta, lakota. Virsgaismai daļēji zudis šprošējums.
D1 - 2ā dienvidu fasādē		Aploda, iekšējās vērtnes un virsgaisma sākotnējā. Iekšējo apakšējo vērtņu stiklotajai daļai no iekštelpas puses uzskrūvētas koka līstes. Ārējās vērtnes nomainītas.
D1 - 3ā rietumu fasādē		Aploda un vērtnes sākotnējās. Durvis tikai vienā kārtā, iekšdurvju nav bijis. Durvis iekšpusē āderētas, ārpusē sākotnējais āderējums vairākkārtīgi pārkrāsots.

OTRĀ STĀVA ĀRDURVJU SPECIFIKĀCIJA		
Apzīmējums	Skice	Piezīmes
D2 - 1ā ziemeļu fasādē		Aploda un vērtnes sākotnējās. Dubultas durvis. Ārējo vērtņu āra noseglīstei zudis kapitelis un bāze. Aploda un ārējās vērtnes no iekštelpas puses pārkrāsotas ar baltu krāsu, iekšējām vērtnēm saglabājies oriģinālais krāsojums - āderējums.
D2 - 2ā rietumu fasādē		Aploda un vērtnes sākotnējās. Dubultas durvis. Aplodas ārējā apakšējā daļa bojāta. Ārējai R vērtnei pret atslēgas vietu bojāts rāmis.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Ārdurvju specifikācija		
	Datums: 27.05.2015			
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte		
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis		
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Mērogs: b/m	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 43	Lapa: UR-12


Pretskats no iekšelpas

1:20




Griezums 1 - 1

1:20




Pretskats no ārtelpas

1:20




Griezums 3 - 3

1:20



Griezums 2 - 2

1:20




- Piezīmes:**
- Piezīmes:
 - Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
 - Mēri doti milimetros
 - Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
 - Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Pagraba stāva logs L0 - 1	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Lapas izmērs: A3	Lapa: UR-13


Pretskats no iekšelpas

1:20




Griezums 1 - 1

1:20




Pretskats no ārtelpas

1:20



Griezums 2 - 2

1:20




Piezīmes:

1. Piezīmes:
2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
3. Mēri doti milimetros
4. Uzmērījumu rasējumus attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Pagraba stāva logs L0 - 2	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.:	Ināra Caunīte
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja:	Andris Caunītis
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka:	UR
		Mērogs:	1:20
		Stadija:	UZMĒRĪJUMS
		Lapas izmērs:	A3
		Lapu sk.:	43
		Lapa:	UR-14


Pretskats no iekštelpas

1:20




Griezums 1 - 1

1:20




Pretskats no ārtelpas

1:20



Griezums 2 - 2


1:20




- Piezīmes:**
1. Piezīmes:
 2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
 3. Mēri doti milimetros
 4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
 5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Pagraba stāva logs L0 - 3	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Mērogs: 1:20	Lapa: UR-15
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 43


Pretskats no iekštelpas
1:20




Griezums 1 - 1
1:20




Pretskats no ārtelpas
1:20



Griezums 3 - 3
1:20




Griezums 2 - 2
1:20




- Piezīmes:**
1. Piezīmes:
 2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
 3. Mēri doti milimetros
 4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
 5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Pirmā stāva logs L1 - 1	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Mērogs: 1:20	Lapa: UR-16
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 43


Pretskats no iekštelpas
1:20




Griezums 1 - 1
1:20




Pretskats no ārtelpas
1:20



Griezums 3 - 3
1:20



Griezums 2 - 2
1:20




- Piezīmes:**
1. Piezīmes:
 2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
 3. Mēri doti milimetros
 4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
 5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Pirmā stāva logs L1 - 2	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Mērogs: 1:20	Lapa: UR-17
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 43


Pretskats no iekštelpas

1:20




Griezums 3 - 3

1:20




Griezums 2 - 2

1:20




Griezums 1 - 1

1:20



Pretskats no ārtelpas

1:20




- Piezīmes:**
1. Piezīmes:
 2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
 3. Mēri doti milimetros
 4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
 5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Pirmā stāva logs L1 - 3	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Mērogs: 1:20	Lapa: UR-18
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 43


Pretskats no iekštelpas

1:20




Griezums 1 - 1

1:20




Pretskats no ārtelpas

1:20




Griezums 2 - 2

1:20




Griezums 4 - 4

1:20



Griezums 3 - 3


1:20



Piezīmes:


1. Piezīmes:
2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
3. Mēri doti milimetros
4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Pirmā stāva logs L1 - 4	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Mērogs: 1:20
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 43
		Stadija: UZMĒRĪJUMS	Lapa: UR-19




Griezums 4 - 4

1:20




Griezums 3 - 3

1:20



Griezums 1 - 1

1:20




- Piezīmes:**
1. Piezīmes:
 2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
 3. Mēri doti milimetros
 4. Uzmērījumu rasējumus attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
 5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Pirmā stāva logs L1 - 5	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.:	Ināra Caunīte
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja:	Andris Caunītis
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka:	UR
		Mērogs:	1:20
		Stadija:	UZMĒRĪJUMS
		Lapas izmērs:	A3
		Lapu sk.:	43
		Lapa:	UR-20


Pretskats no ārtelpas

1:20



Griezums 2 - 2

1:20




Piezīmes:

1. Piezīmes:
2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
3. Mēri doti milimetros
4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Pirmā stāva logs L1 - 5	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Mērogs: 1:20	Lapa: UR-21
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 43


Pretskats no iekšelpas

1:20




Griezums 1 - 1

1:20




Pretskats no ārtelpas

1:20




Griezums 3 - 3

1:20



Griezums 2 - 2

1:20




- Piezīmes:**
1. Piezīmes:
 2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
 3. Mēri doti milimetros
 4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
 5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Pirmā stāva logs L1 - 6	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu iela 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Mērogs: 1:20
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 43
		Stadija: UZMĒRĪJUMS	Lapa: UR-22


Pretskats no iekštelpas

1:20




Griezums 1 - 1

1:20




Pretskats no ārtelpas

1:20




Griezums 3 - 3

1:20



Griezums 2 - 2

1:20




Piezīmes:

1. Piezīmes:
2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
3. Mēri doti milimetros
4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-I-2015	Rasējums / Drawing: Pirmā stāva logs L1 - 7		
	Datums: 27.05.2015			
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte		
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis		
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Mērogs: 1:20	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Lapas izmērs: A4	Lapu sk.: 43	Lapa: UR-23


Pretskats no iekšelpas

1:20




Griezums 1 - 1

1:20




Pretskats no ārtelpas

1:20




Griezums 3 - 3

1:20



Griezums 2 - 2

1:20




Piezīmes:

1. Piezīmes:
2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
3. Mēri doti milimetros
4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Pirmā stāva logs L1 - 8		
	Datums: 27.05.2015			
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte		
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis		
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Mērogs: 1:20	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Lapas izmērs: A4	Lapu sk.: 43	Lapa: UR-24


Pretskats no iekštelpas

1:20




Griezums 1 - 1

1:20




Pretskats no ārtelpas

1:20



Griezums 2 - 2

1:20




Piezīmes:

1. Piezīmes:
2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
3. Mēri doti milimetros
4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Pirmā stāva logs L1 - 9	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cesu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Mērogs: 1:20	Lapa: UR-25
		Lapas izmērs: A4	Lapu sk.: 43


Pretskats no iekštelpas

1:20




Griezums 1 - 1

1:20




Pretskats no ārtelpas

1:20



Griezums 2 - 2

1:20




- Piezīmes:**
1. Piezīmes:
 2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
 3. Mēri doti milimetros
 4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
 5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Pirmā stāva logs L1 - 10	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Mērogs: 1:20	Lapa: UR-26
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 43


Pretskats no iekštelpas

1:20




Griezums 1 - 1

1:20




Pretskats no ārtelpas

1:20




Griezums 3 - 3

1:20



Griezums 2 - 2

1:20




Piezīmes:

1. Piezīmes:
2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
3. Mēri doti milimetros
4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Otrā stāva logs L2 - 1	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Lapas izmērs: A3	Lapa: UR-27


Pretskats no iekštelpas

1:20




Griezums 1 - 1

1:20




Pretskats no ārtelpas

1:20




Griezums 3 - 3

1:20



Griezums 2 - 2

1:20




Piezīmes:

1. Piezīmes:
2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
3. Mēri doti milimetros
4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Otrā stāva logs L2 - 2	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Mērogs: 1:20	Lapa: UR-28
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 43


Pretskats no iekštelpas

1:20




Griezums 1 - 1

1:20




Pretskats no ārtelpas

1:20




Griezums 3 - 3

1:20



Griezums 2 - 2

1:20




- Piezīmes:**
1. Piezīmes:
 2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
 3. Mēri doti milimetros
 4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
 5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Otrā stāva logs L2 - 3	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 43


Pretskats no iekštelpas

1:20




Griezums 1 - 1

1:20




Pretskats no ārtelpas

1:20




Griezums 3 - 3

1:20



Griezums 2 - 2

1:20




Piezīmes:

1. Piezīmes:
2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
3. Mēri doti milimetros
4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Otrā stāva logs L2 - 4	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 43
		Lapa: UR-30	


Pretskats no iekštelpas

1:20




Griezums 1 - 1

1:20




Pretskats no ārtelpas

1:20




Griezums 3 - 3

1:20



Griezums 2 - 2

1:20




Piezīmes:

1. Piezīmes:
2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
3. Mēri doti milimetros
4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Otrā stāva logs L2 - 5	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Mērogs: 1:20	Lapa: UR-31
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 43


Pretskats no iekštelpas

1:20




Griezums 1 - 1

1:20




Pretskats no ārtelpas

1:20




Griezums 3 - 3

1:20



Griezums 2 - 2

1:20




- Piezīmes:**
1. Piezīmes:
 2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
 3. Mēri doti milimetros
 4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
 5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Otrā stāva logs L2 - 6	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Mērogs: 1:20	Lapa: UR-32
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 43


Pretskats no iekštelpas

1:20




Griezums 1 - 1

1:20




Pretskats no ārtelpas

1:20




Griezums 3 - 3

1:20



Griezums 2 - 2

1:20




- Piezīmes:**
1. Piezīmes:
 2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
 3. Mēri doti milimetros
 4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
 5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Otrā stāva logs L2 - 7	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Mērogs: 1:20	Lapa: UR-33
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 43


Pretskats no iekšelpas

1:20




Griezums 1 - 1

1:20




Pretskats no ārtelpas

1:20



Griezums 2 - 2

1:20




Piezīmes:

1. Piezīmes:
2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
3. Mēri doti milimetros
4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-I-2015	Rasējums / Drawing: Jumta stāva logs L3 - 1		
	Datums: 27.05.2015			
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte		
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis		
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Mērogs: 1:20	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Lapas izmērs: A4	Lapu sk.: 43	Lapa: UR-34


Pretskats no iekštelpas

1:20




Griezums 1 - 1

1:20




Pretskats no ārtelpas

1:20




Griezums 3 - 3

1:20




Griezums 2 - 2

1:20



- Piezīmes:**
1. Piezīmes:
 2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
 3. Mēri doti milimetros
 4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
 5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Jumta stāva logs L3 - 2	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Mērogs: 1:20	Lapa: UR-35
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 43




Piezīmes:

1. Piezīmes:
2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
3. Mēri doti milimetros
4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Jumta stāva logs L3 - 3	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Lapas izmērs: A4	Lapa: UR-36
		Mērogs: 1:20	Lapu sk.: 43


Pretskats no iekštelpas

1:20




Griezums 1 - 1

1:20




Pretskats no ārtelpas

1:20



Griezums 2 - 2

1:20




- Piezīmes:**
- 1. Piezīmes:
 - 2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
 - 3. Mēri doti milimetros
 - 4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
 - 5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Cokola stāva ārdurvis D0 - 1ā		
	Datums: 27.05.2015			
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte		
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis		
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Mērogs: 1:20	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 43	Lapa: UR-37


Pretskats no iekšelpas

1:20




Griezums 1 - 1

1:20




Pretskats no ārtelpas

1:20




Griezums 3 - 3

1:20



Griezums 2 - 2

1:20




Piezīmes:

- Piezīmes:
- Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
- Mēri doti milimetros
- Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
- Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Pirmā stāva ārdurvis D1 - 1Ā	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu iela 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Mērogs: 1:20	Lapa: UR-38
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 43


Pretskats no iekštelpas

1:20




Griezums 2 - 2

1:20




Griezums 1 - 1

1:20




Pretskats no ārtelpas

1:20




Griezums 4 - 4

1:20



Griezums 3 - 3

1:20




Piezīmes:


1. Piezīmes:
2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
3. Mēri doti milimetros
4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Pirmā stāva ārdurvis D1 - 2Ā	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Mērogs: 1:20
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 43
		Stadija: UZMĒRĪJUMS	Lapa: UR-39


Pretskats no iekštelpas
1:20




Griezums 1 - 1
1:20




Pretskats no ārtelpas
1:20



Griezums 3 - 3



Griezums 2 - 2




Piezīmes:

1. Piezīmes:
2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
3. Mēri doti milimetros
4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Pirmā stāva ārdurvis D1 - 3Ā	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu iela 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Mērogs: 1:20
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 43
		Stadija: UZMĒRĪJUMS	Lapa: UR-40


Pretskats no iekšelpas

1:20




Griezums 3 - 3

1:20




Griezums 2 - 2

1:20




Pretskats no ārtelpas

1:20



Griezums 4 - 4

1:20




Piezīmes:

1. Piezīmes:
2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
3. Mēri doti milimetros
4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Griezums 1 - 1


1:20



Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Otrā stāva ārdurvis D2 - 1Ā (iekšējās vērtnes)	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Mērogs: 1:20	Lapa: UR-41
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 43


Pretskats no iekštelpas

1:20




Griezums 3 - 3

1:20




Griezums 2 - 2

1:20




Pretskats no ārtelpas

1:20




Griezums 4 - 4

1:20



Griezums 1 - 1

1:20




Piezīmes:

1. Piezīmes:
2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
3. Mēri doti milimetros
4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: Otrā stāva ārdurvis D2 - 1Ā (ārējās vērtnes)	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 43
		Lapa: UR-42	


Pretskats no iekštelpas

1:20




Griezums 3 - 3

1:20




Griezums 2 - 2

1:20




Griezums 1 - 1

1:20




Pretskats no ārtelpas

1:20



Griezums 4 - 4

1:20



Piezīmes:


1. Piezīmes:
2. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
3. Mēri doti milimetros
4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301		Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015 Datums: 27.05.2015	Rasējums / Drawing: Otrā stāva ārdurvis D2 - 2Ā	
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu iela 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com			Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils			Izstrādāja: Andris Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322			Marka: UR	Mērogs: 1:20
			Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 43
			Stadija: UZMĒRĪJUMS Lapa: UR-43	

Dienvidu kāpnes

Pagrabstāva plāna fragments
Dienvidu kāpņu patrepes plāns

M 1:100



Pieņemtie apzīmējumi:

- Nobrukusi ķieģeļu velve
- Caurums dz-bet. pārsegumā



Piezīmes:

- Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
- Par nosacīto atzīmi ± 0.00 pieņemta terases tīrās grīdas atzīme.
- Mēri doti milimetros, augstuma atzīmes relatīvas, dotas metros.
- Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
- Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.




Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: PAGRABSTĀVA PLĀNA FRAGMENTS. DIENVIDU KĀPŅU PATREPES PLĀNS	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja: Jānis Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka: UR	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Lapas izmērs: A3	Lapa: UR-44


Dienvidu kāpņu plāns **M 1:100**



Betona apmales griezumš 1-1 M 1:20




Betona doka M 1:20
/kopā 38 gab./




1. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
2. Par nosacīto atzīmi ± 0.00 pieņemta terases tīrās grīdas atzīme.
3. Mēri doti milimetros, augstuma atzīmes relatīvas, dotas metros.
4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadalas lapām.

Pieņemtie apzīmējumi:


 Bojāts vai zudis kāpņu fragments

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: 1. STĀVA PLĀNA FRAGMENTS. DIENVIDU KĀPŅU PLĀNS		
	Datums: 27.05.2015			
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com	Izpētes vad.: Ināra Caunīte			
Objekts: Pelču pils	Izstrādāja: Jānis Caunītis			
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322	Marka: UR	Mērogs: 1:20; 1:100	Stadija: UZMĒRĪJUMS	
	Lapas izmērs: A3	Lapu sk.:	Lapa: UR-45	

1. stāva plāna fragments
Dienvidu kāpņu margu plāns M 1:100



Terases margas griezumums M 1:20



Betona roku balstu specifikācija				
Nr.	Skaitis, gab.	Skice	Platums x garums, mm	Biezums, mm
MA 01	2		670x330	130-200
MA 02	2		670x670	130-200
MA 03-K	1		670x1390	130-200
MA 03-L	1		670x1390	130-200
MA 04	precīzējams		390x... kopējais garums 13.28m	130-200
MA 05	6		840x1290*	130-200


- Piezīmes:**
- Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
 - Par nosacīto atzīmi ±0.00 pieņemta terases tīrās grīdas atzīme.
 - Mēri doti milimetros, augstuma atzīmes relatīvas, dotas metros.
 - Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
 - Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pieņemtie apzīmējumi:

- Zudis margu posms
- Zudusi / bojāta konstrukcija


Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301		Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015 Datums: 27.05.2015	Rasējums / Drawing: 1. STĀVA PLĀNA FRAGMENTS. DIENVIDU KĀPŅU MARGU PLĀNS	
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com			Izpētes vad.: Ināra Caunīte	
Objekts: Pelču pils			Izstrādāja: Jānis Caunītis	
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322			Marka: UR Mērogs: 1:20; 1:100 Lapas izmērs: A3 Lapu sk.: 46	Stadija: UZMĒRĪJUMS


Dienvidu fasādes fragments
 Dienvidu kāpņu griezums 1-1
 M 1:100



- Piezīmes:**
1. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
 2. Par nosacīto atzīmi ±0.00 pieņemta terases tīrās grīdas atzīme.
 3. Mēri doti milimetros, augstuma atzīmes relatīvas, dotas metros.
 4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
 5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.


Pieņemtie apzīmējumi:

 Bojāts vai zudis kāpņu fragments



Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: DIENVIDU FASĀDES FRAGMENTS. DIENVIDU KĀPŅU GRIEZUMS 1-1	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.:	Ināra Caunīte
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja:	Jānis Caunītis
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka:	UR
		Mērogs:	1:100
		Lapas izmērs:	A3
		Lapu sk.:	Lapa: UR-47
		Stadija:	UZMĒRĪJUMS


Dienvidu kāpnes
Griezums 2-2 M 1:100



Pieņemtie apzīmējumi:

█ Bojāts vai zudis kāpņu fragments


- Piezīmes:**
1. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
 2. Par nosacīto atzīmi ±0.00 pieņemta terases tīrās grīdas atzīme.
 3. Mēri doti milimetros, augstuma atzīmes relatīvas, dotas metros.
 4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
 5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.



Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301		Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: DIENVIDU FASĀDES FRAGMENTS. DIENVIDU KĀPŅU GRIEZUMS 2-2	
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Datums: 27.05.2015		
Objekts: Pelču pils		Izpētes vad.: Ināra Caunīte		
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Izstrādāja: Jānis Caunītis		
		Marka: UR	Mērogs: 1:100	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.:	Lapa: UR-48


Dienvidu fasādes fragments
 Dienvidu kāpnes

M 1:100




Kāpņu sānu sienu betona
 flīžu apdare

M 1:20




Flīze
 /kopā 12 gab./



* izmēri precizējami pēc kāpņu sānu
 sienu "kodola" atjaunošanas

- Piezīmes:**
1. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
 2. Par nosacīto atzīmi ± 0.00 pieņemta terases tīrās grīdas atzīme.
 3. Mēri doti milimetros, augstuma atzīmes relatīvas, dotas metros.
 4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
 5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pieņemtie apzīmējumi:


 Bojāts vai zudis kāpņu fragments



Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301	Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: DIENVIDU FASĀDES FRAGMENTS. DIENVIDU KĀPNES	
	Datums: 27.05.2015		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Izpētes vad.:	Ināra Caunīte
Objekts: Pelču pils		Izstrādāja:	Jānis Caunītis
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Marka:	UR
		Mērogs:	1:20; 1:100
		Lapas izmērs:	A3
		Lapu sk.:	Lapa: UR-49
		Stadija:	UZMĒRĪJUMS


Dienvidu kāpnes
Rietumu fasāde

M 1:100




Dienvidu kāpnes
Austrumu fasāde


M 1:100



- Piezīmes:**
1. Uzmērīšana veikta 2015. gada pavasarī.
 2. Par nosacīto atzīmi ± 0.00 pieņemta terases tīrās grīdas atzīme.
 3. Mēri doti milimetros, augstuma atzīmes relatīvas, dotas metros.
 4. Uzmērījumu rasējumos attēlota pašreizējā situācija. Uzmērījumi veikti, izmantojot klasiskās mērīšanas metodes, lāzera tālmēru, kā arī vizuālo acu mērījumus detaļām un vietām, kur nebija iespējams piekļūt.
 5. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām UR sadaļas lapām.

Pieņemtie apzīmējumi:

 Bojāts vai zudis kāpņu fragments



Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590 Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301		Pasūtījuma Nr.: 287-1-2015	Rasējums / Drawing: DIENVIDU KĀPNES. RIETUMU, AUSTRUMU FASĀDES	
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771 Būvkomersanta reģ. Nr. 0242 - R Cēsu ielā 26 - 13 Rīgā, LV 1012 Tālr. 29173009, E-pasts: inaracaunite@gmail.com		Datums: 27.05.2015		
Objekts: Pelču pils		Izpētes vad.: Ināra Caunīte		
Adrese: Pelču pils, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā LV-3322		Izstrādāja: Jānis Caunītis		
		Marka: UR	Mērogs: 1:100	Stadija: UZMĒRĪJUMS
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.:	Lapa: UR-50