



APZĪMĒJUMI:

- 2. stāva sienu kontūra
- Jumta kontūra
- JL Jumta lūka
- 2. ● Jumta konstrukcijas bojājuma vietas bēgņiņos

JUMTA NESOŠO KONSTRUKCIJU BOJĀTO ELEMENTU ATJAUNOŠANA.							
"Pelču pils", Pelčos, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā.							
Pasūtītājs: KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA							
				JUMTA KONSTRUKCIJAS BOJĀJUMA APGABALU PLĀNS.	bk		
Projekta vad:	D.Šēlis		05.2015.		STADIJA	LAPA	LAPAS
Bk daļas vad:	D.Šēlis		05.2015.		t.p.	2	-
Izstrādāja:	D.Šēlis		05.2015.		Pasūtījuma Nr.		
					Mērogs		M 1:150