

RESTAURĒJAMO LOGU DEFEKTU TABULA

Loga Nr.	Loga tips	sekundārais logs	virņu staisls	vēlādozju staisls	siltotuma rūtis	sekundārais vētnes	mainīti, bojāti stīdi ārpusē	mainīti bojāti stīdi iekšpusē	siltotuma nav hermētisks	nav rotāri	sekundāri beakvīta meh.	nav beakvītu propāļķenes	bojāti beakvītu meh.	nav aizvērtā siltvācāja flakatori	nepareizi sūpīnāti ūdens dāgumi	bojāti ūdens dāgumi	ģeometriskas deformācijas	sūpīšanas	konstruktiīvi nestābils	bojātas siltotuma špases	bojāti vertikālo stāpju lēas daļa un apakšējais horizontālais sprausls	mehāniski bojājumi ar pametmētārlas zudumiem	ūdens radīti bojājumi beakvuma dāļā.	bojāta kokenes vīstārlas (tākodestrukciā)	bojāta krāsas sūpīnā, sveļu izdalījumi, bojājumi zaru vīstā	dāļēji zudis apdānes sūpīnā, ārpusē	plāzķmes	
1.STĀVS																												
101	L-3K	1	0	2	24				1			2			2										1			
102	L-3L	1	0	2	24				1			2		1	2										1			
103	L-3K	1	0	2	24				1			2			2										1			
104	L-3L	1	0	2	24				1			2			2							1			1			
105	L-3K	1	0	2	24				1			2			2										1			
106	L-3L	1	0	2	24				1			2			2										1			
107	L-3K	1	0	2	24				1			2			2										1			
108	L-3L	1	0	2	24				1			2			2										1			
109	L-3K	1	0	2	24				1			2			2										1			
110	L-3K		0	2	24	2	3	0	2	1	1		2			2	2	4						1			1	
111	L-2		0		12		3	4	1	1	1		1			2						1		1			1	
112	L-1		4		0		3	3	3				2	2		1		1	1	1		2		1			1	
113	L-2		0		12		4	4	1				2			1		2						1			1	
114	L-2		0		12		4	0	1				2					2						1			1	
115	L-1		4		0		1	2	1					4				1						1			1	
116	L-3L		0	2	24		7	0	1	1	1	1	1					2						1			1	
117	L-3		0		24		7	0	1	2	1		1											1			1	
2.STĀVS																												
201	L-3K		0	2	24		0	0	2				2			3	2	2	2	2			2	2	2		2	sūpīvētā logs
202	L-3L		0	2	24		0	0	2	1	1		1			3	2	2	2	2		2	2	2	2		2	sūpīvētā logs
203	L-3K		0	2	24		0	0	2				2	1		3	2	2	2	2		2	2	2	2		2	sūpīvētā logs
204	L-3L		0	2	24		7	0	2				2			3	2	2	2	2			2	2	2		2	vīstāgs 1 rūti labvēlās ventilāts
205	L-3K		0	2	24		0	0	2				2			3	2	2	2	2			2	2	2		2	
206	L-3L		0	2	24		0	0	2				2			3	2	2	2	2		2	2	2	2		2	vīstāgs 1 rūti labvēlās ventilāts
207	L-3K(0)	1	2		3															2			2	2		2	nav ūdens dāgumi	
208	L-3L(0)	1	2		3															2			2	2		2	nav ūdens dāgumi	
209	L-3K(0)	1	2		3															2			2	2		2	nav ūdens dāgumi	
210	L-3A		0	3	24	3	0	12	2	2	1		1	2		2	2	2				1		2		2		
211	L-2		0		10		0	1	1	2			2			3	2	2	2			2	2	2	2		2	
212	L-3K		0	2	24	3					2		2	1										1			1	
213	L-1		4		0		2	2	1					2										1			1	
214	L-1						2	2	1	1												2		1			1	
215	L-1						2	2	1	1				3										1			1	
216	L-1						2	2	1	2				1										1			1	
217	L-3L		0	2	24	3	10	0	1	1	1		2									2		1			1	
218	L-3		0		24	3	0	0	1	2	2		2				2					2		1			1	
219	L-3L		0		24	3	0	12	1	2	2		2									1		1			1	
3.STĀVS																												
301	L-3K		0	2	24		0	0	2				2			3	2	2	2	2		2	3	2	2		2	
302	L-3L		0	1	24	3	0	0	2	2	1		2			3	2	2	2	2		2	3	2	2		2	
303	L-3K		0	3	24	2	0	0	2	2	1		2			3	2	2	2	2		2	3	2	2		2	
304	L-3L		0	1	24		0	0	2	2			2			3	2	2	4	2		2	3	2	2		2	nefunkcionāls iekš. Vētn.
305	L-3K		0	3	24		0	0	2				2			3	2	2	2	2		2	3	2	2		2	sūpīvētā logs
306	L-3L		0	2	24		0	0	2	2			2			3	2	2	2	2		2	3	2	2		2	
307	L-3K		0	2	24		12	0	2	1		1	2			3	2	2	2	2		2	3	2	2		2	
308	L-3L		0	2	24		10	0	2				2			3	2	2	2	2		2	3	2	2		2	
309	L-3K		0	2	24		10	0	2				2			3	2	2	2	2		2	3	2	2		2	
310	L-3L		0		24		4	0	1				2					2						1			1	
311	L-2		0		12	3	4	0	1	1	1		2					2				2		1			1	
312	L-3K		0	2	24		3	0	1				2											1			1	
313	L-1		4		0		3	3	1					2										1			1	
314	L-1		4		0		3	3	1	1				2										1			1	
315	L-1		4		0		3	3	1	2				3										1			1	
316	L-1		4		0		3	3	1	1				3										1			1	
317	L-3L		0	1	24	3	0	0	1	2	1		2				2	2						1			1	
318	L-3		0	2	24		0	0	1				2				1	2						1			1	
319	L-3L		0	2	24		3	4	1				2				1	2						1			1	

Pasūtītājs:			Kuldīgas novada pašvaldība			Rasējuma nosaukums:		
Objekts:			Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību skolas fasādes vienkāršotā atjaunošana, Pētera ielā 5, Kuldīgā			LOGU DEFEKTU TABULA		
	BPDV	V.OZOLA		Projekta stadija:	BP	Datums:	14.10.16	
	Izstr.	K.RUBENIS		Projekta daļa:	AR	Mērogs:		
				Rasējuma Nr.	AR-8.2	Pasūtījuma / Arhīva Nr.	MMXVI-22	
				Lapu sk.		Faīla:	KMHZS	