



F-1 DR fasāde kopskats.



F-2 DR fasāde, jumta kreisā
puse ar oriģinālo jumta izbūvi.
Redzami jauni jumta logi -
gan izbūvē, gan pašā jumtā.



F-3 DR fasāde, jumta labā
puse ar oriģinālo jumta izbūvi.
Redzami jauni jumta logi -
gan izbūvē, gan pašā jumtā.



F-4 Skats no D puses uz ēku.



F-5 ZA fasādes kopskats.



F-6 Sekundāra jumta
izbūve ZA fasādē.



F-7 Kāpņu telpas apjoms -
skats no Z puses.



F-8 Sekundāra jumta izbūve ZR fasādē.



F-9 Betona kārniņi uz kāpņu telpas
apjoma jumta.



F-10 Betona kārniņi uz galvenā apjoma jumta.



F-11 Jumtiņš virs jumta oriģinālā jumta loga,
redzams vēja dēļa profils.



F-12 Sekundārās jumta izbūves dēļu apšuvums.



F-13 4.stāva telpas T1 kopskats. Priekšplānā redzams sākotnējs jumta krēsla statnis ar atgāžņiem.



F-14 Telpas T1 kopskats.



F-15 Skats telpā T1, kur redzamas sekundāras kāpnes uz 20.gs. beigās izbūvētu balkonu.



F-16 Sekundāri izbūvēts balkons (T1).



F-17 Markējums uz jumta krēsla statņiem un atgāžņiem (II-II un III-III).



F-18 Markējums uz jumta krēsla statņa un atgāžņa (XXA-XXA).



F-19 Celtniecības putu aizpildījums aiz apšuvuma dēļiem (T2).



F-20 Jauni koka logi ēkas ZA pusē (T1).



F-21 Jauns koka logs ēkas DR pusē, sākotnējā jumta izbūvē (T1).



F-22 Jauni koka jumta logi (T1).



F-23 Sākotnēja loga aplodas noseglīste, izmantota atkārtoti sekundāram logam.